Japan Patent Office Utility Model Laying-Open Gazette

Utility Model Laying-Open No.

3-30073

Date of Laying Open:

March 25, 1991

International Class(es):

F 28 D 9/00

H 05 K 7/20 -

pages in all)

Title of the Invention:

HEAT EXCHANGER

Utility Model Appln. No.

1-89185

Filing Date:

July 31, 1989

Inventor(s):

Takeo HASHIBA

Applicant(s):

NIPPON KAGAKU SANGYO

KABUSHIKI KAISHA

(transliterated, therefore the spelling might be incorrect)

❸ 日本国特許庁(JP) ⑩実用新集出顧公開

◎ 公開実用新案公報(U)

平3-30073

Dint. Cl.

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)3月25日

F 28 D H 05 K 9/00 7/20

6420-3L 7301-5E H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

❷考案の名称

熱交換器

②実 顧 平1-89185

20出 順 平1(1989)7月31日

羽柴

武 雄 東京都台東区下谷 2 - 20 - 5 日本化学産業株式会社内

日本化学産業株式会社 東京都台東区下谷 2-20-5 **⑦出 顔 人**

199代理人 弁理士 中川 周吉

- 1. 考案の名称 熱交換器
- 2. 実用新案登録請求の範囲

ジグザグ折りされたコルゲートフィンをケース本体内に収納した熱交換器に於いて、強制送風用のファンをコルゲートフィンの溝に流入し易い角度に傾斜させて取り付けて構成したことを特徴とした熱交換器。

- 3. 考案の詳細な説明
- <産業上の利用分野>

本考案は電子機器等を収納する制御盤等に使用される熱交換器であって、制御盤内の空気と制御盤外の空気を強制対流させて熱交換させ、制御盤内の空気の冷却を行うことが出来る熱交換器に関するものである。

<従来の技術>

従来のこの種の熱交換器としては実開昭63-17 9705号公報、同63-179706号公報、同63-179707 号公報、実開平1-82604号公報、同1-82605号公

報,同1-82606号公報等に示す如き技術が公知である。

従来のこれ等の技術に於いてはいずれも第4図 及び第5図に示す如く、熱交換器1のケース2に 収納されたコルゲートフィン3の対流の風の流れ 方向に対して、吸い込みファン4,5を直角に取 り付けて構成していた。

<考案が解決しようとする課題>

然るに上述の如く吸い込みファン4,5をコルゲートフィン3の対流の風の流れ方向に対して直角に取り付けて構成した場合には、吸い込みファン4,5によって外部から強制的に吸い込まれた風が一旦熱交換器1の内壁に当たった後で流れを変えながらコルゲートフィン3の各溝の間を通過する為に、風の流れが不自然であり、空気抵抗が大きく熱の交換率も悪い等の問題があった。

従って、これ等の問題点を解決する為に、従来の例えば実開昭63-179706号公報に示す如く、熱交換器の吸い込みファンの周りに傾斜した偏向板を取り付け、これによって黒の方向を変化させる

構造のものもあったが、別に偏向板を用意すると 共にこれを熱交換器内に取り付けなければならないので、構造が煩雑になると共に広いスペースを 必要とする為に熱交換器の容積を大きくしなけれ ばならない等の問題があった。

本考案は従来のこれ等の問題点に鑑み開発され た全く新規な技術に関するものである。

<課題を解決するための手段>

本考案は前述の従来の問題点を根本的に改善するものであって、その構造の要旨は、ジグザグ折りされたコルゲートフィンをケース本体内に収納した熱交換器に於いて、強制送風用のファンをコルゲートフィンの溝に流入し易い角度に傾斜させて取り付けたものである。

<作用>

本考案に係る熱交換器は上述の如く、コルゲートフィンをケース本体内に収納した熱交換器に於いて、強制送風用のファンをコルゲートフィンの 常に風が流入し易い角度に取り付けて構成したので、ファンによって熱交換器に強制導入された風

は乱気流を起こすことなくコルゲートフィンの溝 内をスムーズに通過して熱交換をすることが出来 る。

従ってエネルギーの消耗を少なくし、熱交換に 於けるロスを少なくして熱効率を上昇せしめるこ とが出来る。

また従来の如く、ファンで強制導入した風を熱 交換器の内壁に突き当てたり、或いは偏向板等を 熱交換器内に取り付ける必要がないので、内部の スペースを小さくすることが出来、これによてっ 熱交換器をコンパクトに構成することが出来る。 <実施例>

図により本考案に係る熱交換器の一実施例を具体的に説明すると、第1図は本考案に於ける熱交換器の縦断側面説明図、第2図はその正面図、第3図は熱交換器の内部に収納されるコルゲートフィンの要部の説明図である。

第1図乃至第3図に於いて、11は本考案に係る 熱交換器であって、その熱交換器11のケース12内 には特に第3図に示す如きコルゲートフィン13が

-11

収納されている。

このケース12の上下内部には夫々傾斜した(第 1 図に於いては左右方向に傾斜)ファン取付枠14 が設けられると共に、これ等のファン取付枠14に は夫々ファン15、16が取り付けられている。従っ て、これ等の上下のファン15、16でケース内に導 入した空気はそのまま方向を変えずにコルゲート フィン13の各溝13 a、13 bに流入し得るように構 成されている。

またケース12の上下部には夫々吹出口17,18が 設けられ、夫々ファン16,15によってケース12内 に導入された空気を、コルゲートフィン13の溝13 a,13 bを通過させた後でこの吹出口17,18より 吹き出すことが出来るように構成されている。

上記実施例に於いて、ファン16,15を逆回転した場合には該吹出口17,18より空気を外部からケース12内に導入し、ファン16,15を介してケース12内に導入した空気を外部に排出することが出来る。

上述の如くケース12に取り付けられたファン15.

16の外側には庇状保護枠19、20が設けられ、上下のファン15、16をこの庇状保護枠19、20によって保護すると共に、ファン15、16によってケース12内に導入又は排出される空気をガイドしている。

本考案の熱交換器11のケース12内には特に第3 図に示す如く、上下端部が逆Y状或いはY状に突 出した先細状シール縁21を有するコルゲートフィ ン13が収納されている。又このコルゲートフィン 13の先細状シール縁21は第1図及び第3図に示す 如く、ファン取付枠14と平行に傾斜して形成され ている。

く考案の効果>


本考案に係る熱交換器は上述の如く、ファンが ケース内に傾斜して取り付けられているので、こ のファンよりケース内に導入した空気をケース内 で方向を変えて乱気流を生ずることなく、ファン でケース内に導入した空気をそのまま直角にコル ゲートフィンの溝内に送り込み、この溝内をス ーズに通過させた後で空気を吹出口より排出する ことが出来、これによって空気流通のエネルギー の消耗による熱交換のロスを少なくし、熱交換の 効率を著しく高めることが出来る特徴を有するも のである。

4. 図面の簡単な説明


第1図は本考案に於ける熱交換器の縦断側面説明図、第2図はその正面図、第3図は熱交換器の内部に収納されるコルゲートフィンの要部の説明図、第4図は従来例を示す縦断側面説明図、第5図はその従来の熱交換器の正面図である。

1,11は熱交換器,2,12はケース、3,13はコルゲートフィン、13a,13bはフィンの溝、4,5,15,16はファン、14はファン取付枠、17,18は吹出口、19,20は庇状保護枠、21はフィンのシール縁である。

出顧人 日本化学産業株式会社 代理人 弁理士 中 川 周 吉



第3図



代理人・弁理士


943 周 吉

Ш

27000

第 4 図

第5図



(大理人・弁理士 中 川 周 吉

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)